

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Балаково

12 июля 2017 года

Мировой судья судебного участка № 6 города Балаково Саратовской области Заикина Ю.Е.,
при секретаре судебного заседания Пальшиной О.Е.,
с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении – Шубина А.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица – председателя правления ТСЖ «Комфорт-10» Шубина Алексея Александровича, 04 июля 1973 года рождения, уроженца г. Балаково Саратовской области, гражданин Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 10, кв. 131, состоящего в зарегистрированном браке, не имеющего малолетних и несовершеннолетних детей, работающего администратором в ООО «Профит» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ),

установил:

Шубин А.А. являясь председателем правления ТСЖ «Комфот-10», совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.

11 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки, на основании распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора № 1268-РП/СО от 29.03.2017 года товарищества собственников жилья «Комфорт-10», с целью осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824, на основании плана Нижне-Волжского управления Ростехнадзора проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденного Генеральной прокуратурой РФ в Южном Федеральном округе, выявлены нарушения обязательных норм и правил, установленных ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 года № 824, а именно:

- на эксплуатируемом лифте рег. № 079 «б» в шахте лифта открыта клеммная коробка. Нарушен пункта 1.29 приложения 1 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 года;

- у пассажирского лифта рег. № 080 «б» наблюдается течь масла с редукторов грузовых лебедок. Нарушен подпункт 3.1. пункт 3 статьи 4 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 года;

- отсутствует освещение лестничной площадки перед машинным отделением лифта рег. № 081 «б». Нарушен пункта 1.28 статьи 1 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 года;

- у пассажирского лифта рег. № 082 «б» наблюдается течь масла с редукторов грузовых лебедок. Нарушен подпункт 3.1. пункт 3 статьи 4 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 года;

- не исправен ограничитель скорости лифта рег. № 082 «б». Нарушен подпункт 3.1. пункт 3 статьи 4 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 года;

- в паспортах лифтов рег. № № 079, «б», 080 «б», 081 «б», 082 «б» с 2013 года не ведутся записи назначения ответственных специалистов (не указан специалист ответственный за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов), о проведенных ремонтных работах, модернизации. Нарушен подпункт 3.1. пункт 3 статьи 4 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 года.

В судебном заседании Шубин А.А. вину в совершении административного правонарушения не признал, Просил прекратить производство по делу или ограничиться предупреждением, пояснил, что все выявленные в ходе проверки нарушения не представляют опасности и угрозы для жизни и